

目 次

1. 地震の概況と調査内容

1-1	地震の概況	1
(1)	地震の規模	1
(2)	地震による揺れの方向	1
1-2	調査の概況	5
(1)	調査の目的	5
(2)	予備調査	5
(3)	本調査	6

2. 調査結果

2-1	ガラスの被害状況の概要	8
2-2	グレージング形式によるガラスの被害状況について	11
2-2-1	構面一体型形式のガラスの被害状況	11
2-2-2	カーテンウォール形式のガラスの被害状況	15
2-2-3	特殊構法のガラスの被害状況について	19
2-3	ガラスの破損による二次災害について	24

3. ま と め

3-1	窓ガラスの耐震設計	25
3-2	窓ガラスの破損原因と対応策	27