

## 目次

まえがき

### 目次

1. はじめに（活動概要）	1
2. 低温・超電導機器被災調査（調査報告）	
2-1. 被災調査前の活動	5
2-2. MRIの被災調査	11
2-3. NMRの被災調査	19
2-4. 低温貯槽の被災調査	27
2-5. 大学低温実験室の被災調査	31
2-6. その他の被災情報、体験事例	39
3. 耐地震安全性（技術報告）	
3-1. MRI	45
3-2. 低温貯槽	53
3-3. 低温実験室、設備機器	63
4. あとがき	69
5. 資料	
A. MRIアンケート調査用紙	
B. NMRアンケート調査用紙	
C. MRIを放置することの危険についての呼び掛け	
D. 1995年CEC/ICMC報告書	