

## 目 次

はじめに	1 頁
第1章 調査の概要	2 頁
1.1 調査目的	2 頁
1.2 地震概況	2 頁
1.3 調査対象	4 頁
1.4 調査項目及び調査票	4 頁
1.5 調査地域	6 頁
1.6 調査期間と調査委員会	9 頁
1.7 被害状況の分類	10 頁
第2章 調査結果	17 頁
2.1 調査数	17 頁
2.2 地区別の概要	17 頁
2.3 建物の構造被害	26 頁
2.4 材料別被害	32 頁
第3章 調査結果のまとめ	44 頁
第4章 今後の課題と提言	49 頁
4.1 序	49 頁
4.2 委員会の提言	51 頁
4.3 今後の課題	(神戸大学教授 河村 廣) 53 頁
4.4 調査方法の反省と今後の課題	54 頁
第5章 調査データと資料	59 頁
5.1 調査データ	59 頁
5.2 「建材被害の概観」	(東京大学教授 菅原進一) 84 頁
5.3 会員団体の報告書抜粋	89 頁
5.4 参考文献	101 頁