

## 大震災の概要・中央区

### 1. 阪神・淡路大震災の概要

- ①発生日時 平成7年1月17日 午前5時46分
- ②震源地 淡路島北部
- ③震源の深さ 14 km
- ④規模 マグニチュード7.2 (推定)
- ⑤特徴 横揺れと縦揺れが同時に発生

### 2. 被災状況

事 項		中 央 区	全 市	備 考
犠 牲 者	死亡者	239	4,484	7/11/13現在 神戸市災害対策本部・兵庫 県警察本部調べ
	行方不明	—	1	
	負傷者	3,782	14,679	
避 難	避難所数	90	599	ピーク時 神戸市災害対策本部調べ
	避難者数	39,090	236,899	
建 物 (棟)	全 壊	6,344	67,421	7/12/21現在 神戸市災害対策本部調べ
	半 壊	6,641	55,145	
	全 焼	67	6,975	
	半 焼	17	73	
焼損延べ面積 (m <sup>2</sup> )		10,008	819,223	葺合 8,098 生田 1,910
宅地被災 (件)		252	3,120	宅地を構成する擁壁・ がけが重度損傷
商店街	団体数	85	216	7/2/8神戸市・神戸商 工会議所調べ
	店舗数	4,428	9,603	
	全損戸数	1,074	3,188	
小売市場	団体数	9	80	
	店舗数	322	2,048	
	全損戸数	43	930	

3. ライフライン復旧状況

①電気 平成7年1月23日

②ガス 平成7年4月11日

③水道 平成7年4月17日

4. り災証明発行状況 (8/1/17 現在)

	中 央 区	全 市
受付総数	92,075	605,517
発行総数	85,382	544,074
再調査件数	6,693	61,443
全壊	25,260	158,439
半壊	28,535	128,243
一部破損	31,343	244,334
倒壊再調査	6,693	61,424
全焼	202	12,494
半焼	39	503
水損	3	61
火災再調査	0	19

5. 義援金 (第1次) 申請 (8/1/17 現在)

(1件あたり10万円支給)

	中 央 区	全 市
申請件数計	29,739	242,629
全壊・全焼件数	12,204	117,226
半壊・半焼件数	17,356	121,755
死亡件数	179	3,647
行方不明件数	0	1